

Cantiere Sciarrelli	Modello Sloop 11.20 Sciarelli	Bandiera Italiana	Visibile in Adriatico Settentrionale
Lungh. ft 11.2 mt	Larghezza 2.8 mt	Anno Costr. 1970	Anno 1° imm. 1970
Dislocamento 13500 kg	Pescaggio 1.87 mt	Scadenza collaudo 2030	Velocità croc/max 6n / 7n
Motorizzazione 1 x 30 hp Volvo Penta (2026)		Ore moto -	ultima revisione -
Consumo med. -	Tipo elica -	Tipo trasmissione Linea d'asse	Note trasmissione -
Hp fiscali -	Tipo carburante Gasolio	Capacità carburante 100 lt	Capacità acqua 100 lt
Colore scafo -	Materiale scafo PRFV	Comm.ni agenzia 5%	Richiesta EUR 57.000,00

DESCRIZIONE GENERALE

Importate occasione per appassionati di imbarcazioni in legno progettate da Sciarelli. Motore Volvo Penta sostituito nuovo 2026. Questo esemplare è stato sempre seguito e gestito in maniera ottimale, completo di elenco lavorazioni eseguite dal 1992. Pronto alla boa, appena rinnovato e disponibile a visite a bordo.

INTERNI

Cabine n.: 2	Servizi n.: 1	Cab marinaio: NO	Wc marinaio: NO
Posti letto: -	Cucina: SI	Persone max: -	

ELETTRONICA

Autopilota - GPS/Plotter - Radar - Stazione meteo - Strumenti vento - Impianto stereo

ACCESSORI

Tensione di bordo: 12 / 220 V - Caricabatterie - Autoclave - Frigorifero

Descrizione degli accessori: **Interventi 2026: Installato motore nuovo Volvo Penta 30hp Riverniciatura albero Riverniciatura coperta e bottazzo Wc elettrico trasduttore velocità e temperatura Interventi 2023: carena e pulizia opera morta tagliando motore Interventi 2022: manutenzione totale motore (raiser, circuiti carburante e raffreddamento, pannelli antirombo, alternatore, pompa elettrica filtri e girante) smontaggio, pulizia e rimontaggio serbatoio carburante passerella poppa nuova GPS nuovo salpancora nuovo 3 mani di copale su mogano esterno sistemazione comenti coperta randa nuova cagnaro invernale prua Interventi 2021: copalatura totale scafo e albero (12 mani) e manutenzione straordinaria copali interne tendalini poppa e prua nuovi batterie e caricabatterie nuovi sostituiti wc, fornello, bussola e cuscineria opera morta e carena timone; certificato sicurezza cagnaro invernale poppa Interventi 2020: rifacimento penna albero manutenzione motore e premistoppa nuovo tendalini poppa e prua sostituite tutte luci Ottobre - Febbraio 2010: copalatura pozzetto, falchette, albero e boma Luglio - 2006: rinforzo Lande Vele Hood: randa, genoa, 2 fiocchi, tormentino, spy Ottobre 2000 - Maggio 2001: Sbarco e imbarco motore Demolizione, ricostruzione e incollaggio costole Ricostruzione e montaggio madieri Riverniciatura sentine Smontaggio e riposizionamento bulbo Incollaggio nuovo**

fasciame Incollaggio tranciato fiancate Crocette albero Rinforzo e sistemazione Lande Giugno - Luglio 1992: Motore nuovo Ricostruzione pozzetto (gavoni, paratie) Rinforzo Candelieri Nuova timoneria (modifica e nuova asta, con stop corsa timone) Elica tre pale Falchetta e manutenzione coperta, base candelieri, carrelli Verniciatura cockpit Vano motore Cucina, Frigo, Tavolo carteggio Sentine, paglioli, cassetteria e sportelli, cuccette Nuovi impianti elettrici e idraulici Nuova ferramenta albero e di coperta Nuova strumentazione (vhf, vento, log, bussola) Manutenzione straordinaria Albero, Boma.

ARMAMENTO